# Schlepper-Teile.de Der Onlineshop für Traktorteile

# Motor



Motorreparatursatz Perkins AT4.236 (104,20mm ) - Massey Ferguson

### Artikelnummer:

3030113

### **OEM-Vergleichsnummer\*:**

U5MK0282, U5MK0705, 3639490M1, 4222076M91





**671,99** €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkoster

### Motorreparatursatz

- Wichtiger Hinweis
  - für Motoren ab Nummer U027774M
  - mit einer Buchsenbohrung von 104,20mm
  - Buchse ohne Flammschutzring

## Lieferumfang

- 4x Kolben (3637360M91)
- 4x Kolbenringe (31372535)
- 4x Laufbuchsen (3135X032)
- 1x Kopfdichsatz (U5LT0036, 3638981M91)
- 1x Blockdichtsatz (3637600M91, 3637753M91)
- 8x Pleuelmutter (33221321, 33221328, 3637030M1)
- 1x Kurbelwellendichtring hinten (02101436)1x Kurbelwellendichtring vorne (1447690M1)
- 4x Pleuelbuchse (02192019)

passend für die Massey Ferguson Traktoren

• Serie: 1000

1004T (-> U027773M 2te Serie Blöcke 104.20mm - mit Bohrung ° -

Buchse ohne Flammenschutzring), 1007 (-> U027773M 2te Serie Blöcke 104.20mm - mit Bohrung° - Buchse ohne Flammenschutzring)

• Serie: 300

390T (-> U027773M 2te Serie Blöcke 104.20mm - mit Bohrung ° - Buchse ohne Flammenschutzring ), 393TLX (-> U027773M 2te Serie Blöcke 104.20mm - mit Bohrung ° - Buchse ohne Flammenschutzring ), 394TAQ (-> U027773M 2te Serie Blöcke 104.20mm - mit Bohrung ° - Buchse ohne Flammenschutzring ), 396CT (-> U027773M 2te Serie Blöcke 104.20mm - mit Bohrung ° - Buchse ohne Flammenschutzring ), 397T (-> U027773M 2te Serie Blöcke 104.20mm - mit Bohrung ° - Buchse ohne Flammenschutzring ), 398 (-> U027773M 2te Serie Blöcke 104.20mm - mit Bohrung ° - Buchse ohne Flammenschutzring )

- Serie: 3000 3065 (-> U027773M 2te Serie Blöcke 104.20mm - mit Bohrung ° -Buchse ohne Flammenschutzring ), 3065S (-> U027773M 2te Serie Blöcke 104.20mm - mit Bohrung ° - Buchse ohne Flammenschutzring ), 3070 (-> U027773M 2te Serie Blöcke 104.20mm - mit Bohrung ° -Buchse ohne Flammenschutzring )
- Serie: 600 698T (-> U027773M 2te Serie Blöcke 104.20mm - mit Bohrung ° -Buchse ohne Flammenschutzring )
- Industrieschlepper Serie:
   60HX (-> U027773M 2te Serie Blöcke 104.20mm mit Bohrung ° Buchse ohne Flammenschutzring ), 60HX-T (-> U027773M 2te Serie Blöcke 104.20mm mit Bohrung ° Buchse ohne Flammenschutzring )
- Mähdrescher Serie: 20
   20XP (-> U027773M 2te Serie Blöcke 104.20mm mit Bohrung ° Buchse ohne Flammenschutzring )
- Lader Serie: 24T (-> U027773M 2te Serie Blöcke 104.20mm - mit Bohrung ° - Buchse ohne Flammenschutzring)

passend für die Motoren

• AT4.236 - Perkins

### Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.



Kopfdichtsatz - Massey Ferguson (U5LT0546, 3638981M91)

Artikel-Nr: 307153

**75,95 €** 



Blockdichtsatz - Massey Ferguson (U5LB0016, U5LB0004)

Artikel-Nr: 40610

29,90 €



Kurbelwellendichtring hinten - Massey Ferguson (1447691M1, 1447049M91)

Artikel-Nr: 40356

16,30 €



Kolben mit Kolbenbolzen - Massey Ferguson (3637360M91) Artikel-Nr: 303374


93,17 €



Kolbenring- Satz - Massey Ferguson (31372535)

Artikel-Nr: 303478

30,90 €



Artikel-Nr: 303522M1

32,15 €



Schlepper-Teile.de Frankfurter Stra�e 14 D-65527 Niedernhausen Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60 Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629

E-Mail: in fo@schlepper-teile.de

ï¿⅓ffnungszeiten:

Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr