Schlepper-Teile.de
Der Onlineshop für Traktorteile

Kupplung





FTE Kupplungsnehmer- Reparatursatz - Fendt (F178100100140)

Artikelnummer:

128100100040

OEM-Vergleichsnummer*:

F178100100140, RK38805

In Kürze versandfertig
Lieferfrist 5-10 Tage

35,50 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkoster

Reparatursatz für Kupplungsnehmer- Zylinder

- ohne Kolben

passend bei den Fendt Traktoren

- Serie: Farmer 300
  300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA
- Serie: Favorit 600
  610LS, 610LSA, 610S, 610SA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straï¿½e 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

ï¿½ffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr