# Lenkung



## Dichtsatz Lenkzylinder - Landini (3310469M91)

**Artikelnummer:**

131749581

**OEM-Vergleichsnummer*:**

1749581M91, 3310469M91

Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

**34,90 €**

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkoster

Dichtsatz für Lenkzylinder (1749581M91, 3310469M91)

- für Allrad Ausführung

passend für die Landini Traktoren

- Serie: 30
  5830, 6030, 6830, 7830, 8830
- Serie: 40
  5840, 6040, 6840
- Serie: 50
  6550, 7550, 8550
- Serie: 500
  5500, 6500, 7500, 8500, 9500
- Serie: Large
  10000, 12500, 13000, 14500, 9550

### Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straï¿½e 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

ï¿½ffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr