Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor

KOLBENSCHMIDT Motorreparatursatz D155 - IHC

Artikelnummer:

2530120KS

Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

514,08 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Motorreparatursatz

- 6x Ventilschaftdichtung (3218399R91)
- 1x Ölwannendichtung (3055160R3, 3055160R4)
- 1x Hylomar Flächendichtung 80ml
- 1x Elring Kopfdichtsatz (3228361R2)
- 3x Kolbenschmidt Kolben Buchsen Sätze (3139586R95)
- 3x Buchsenabdichtung

passend für IHC

- Serie: 33
  433, 533
- Serie: 40
  440, 540
- Serie: Classic
  353, 383, 423, 453

passend für die Motoren

- D155- IH

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

ELRING Ventilschaftabdichtung - IHC (3218399R91)
Artikel-Nr: 25476
2,84 €

Hylomar M Dichtmasse 80 ml
Artikel-Nr: 111277
6,45 €

Ölwannendichtung 3 Zylinder - IHC (3055160R3, 3055160R4)
Artikel-Nr: 57694
19,90 €

KOLBENSCHMIDT Kolben- Zylindersatz (D155, D206, D310) - IHC (3139586R95)
Artikel-Nr: 90769960KS
189,00 €



ELRING Kopfdichtsatz D155, D179 - IHC (3136798R98, 3136798R99)
Artikel-Nr: 57676EL
66,70 €

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straï¿½e 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

ï¿½ffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr