Schlepper-Teile.de
Der Onlineshop für Traktorteile

Motor



Motorreparatursatz DT402 - IHC

Artikelnummer:

60530

Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

916,30 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkoster

Motorreparatursatz

- 6x Kolben & Laufbuchsen(Ringträgerkolben)
- 1x Kopfdichtsatz
- 1x Ventilschaftdichtunges- Satz
- 1x Ölwannendichtung
- 1x Flächendichtung Mittelfest 50ml

passend für die IHC Traktoren

- Serie: 55
  1455, 1455XL

passend für die Motoren

- DT402 - IH

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Hylomar M Dichtmasse 80 ml
Artikel-Nr: 111277
6,45 €



Zylinderkopfdichtung - IHC (3228019R2, 3228019R1)
Artikel-Nr: 257350
22,90 €

6x Ventilschaftabdichtung - IHC (3218399R91)
Artikel-Nr: 25476
16,90 €

Ölwannendichtung - IHC (3055987R3, 3055987R93)
Artikel-Nr: 257550
25,60 €

Kolben- Zylinder Satz D246 - IHC (3218668R94)
Artikel-Nr: 1218668
139,90 €

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straï¿½e 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

ï¿½ffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr