Hubwerk

Kolbendichtung 80x106x15mm - IHC (3057611R2, 3057611R1)

Artikelnummer:

123057611

OEM-Vergleichsnummer*:

3057611R2, 3057611R1

Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

17,34 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Nutring / Dichtring für Kolben

- Ø innen: 80mm
- Ø außen: 106mm
- Dicke: 15mm
- Bildnummer: 5

passend für IHC

- Serie: 43
  743, 743XL
- Serie: 44
  644, 744, 844, 844S, 844XL
- Serie: 45
  745S, 745XL, 845, 845XL
- Serie: 56
  856, 856XL
- Serie: Classic
  553

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straï¿½e 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

ï¿½ffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr