Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor

Motor Reparatursatz - Massey Ferguson (3001830)

Artikelnummer:

3030183

OEM-Vergleichsnummer*:

3001830, 4222909M91, 4226502M91, U5MK0709

In Kürze versandfertig
Lieferfrist 5-10 Tage

969,14 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkoster

Motor Reparatursatz (3001830)

- 4x Zylinderlaufbuchse
- 8x Pleuelmutter
- 1x Kopfdichtsatz
- 1x Blockdichtsatz
- 1x Kurbelwellendichtring vorne
- 1x Kurbelwellendichtring hinten
- 4x Kolben mit Kolbenringen
- 4x Pleuelbuchse

passend für die Massey Ferguson Traktoren

- Serie: 3000
  3075
- Serie: 4200
  4245, 4245HV, 4255, 4255HV
- Serie: 6100
  6130, 6140, 6150
- Lader Serie:
  8925T, 8926T, 8937T, 8939T
- Serie: Fermec-Terex
  760, 860, 860S, 860SE, 865, 960, 965

passend für die Motoren

- 1004.4T - Perkins

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straï¿½e 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

ï¿½ffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr