Lenkung

Dichtsatz Lenkzylinder - Landini (3484582M91)

Artikelnummer:

133484582

OEM-Vergleichsnummer*:

3484582M91

In Kürze versandfertig
Lieferfrist 5-10 Tage

63,57 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkoster

Dichtsatz für den Lenkzylinder (3484582M91)

passend für die Landini Traktoren

- Serie: Vigneti Footstep
  Vigneti 55V, Vigneti 60V, Vigneti 65V, Vigneti 75V
- Serie: Vigneti Rex cab Tier2 NG
  Vigneti 75V, Vigneti 80V, Vigneti 85V

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straï¿½e 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

ï¿½ffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr