Schlepper-Teile.de
Der Onlineshop für Traktorteile

Kupplung





FTE Kupplungs-Nehmerzylinder - Fendt (G178100100061)

Artikelnummer:

10450

OEM-Vergleichsnummer*:

G178100100061, KN3809G1

Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

169,00 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkoster

Kupplungsnehmerzylinder (G178100100061)

- Ø Kolben = 38mm
- Fabrikat = FTE (KN3809G1)

passendes Ersatzteil für die Fendt Traktoren

- Serie: Farmer 300
  300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.



FTE Kupplungsnehmer- Reparatursatz - Fendt (F178100100140)
Artikel-Nr: 128100100040
35,50 €



Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straï¿½e 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

ï¿½ffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr