Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Kraftstoffsystem

Kraftstoffförderpumpe - Landini (3637729M91)

Artikelnummer:

3010072.1

OEM-Vergleichsnummer*:

2641701, 2641710, 2641715, 2641A056, 3637729M91, 4222105M91, 4223583M91, ULPK0022

Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

27,95 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkoster

Kraftstoffförderpumpe mit Dichtung (ULPK0022)

passend für die Landini Traktoren

- Serie: Large
  12500, 14500

passend für die Motoren

- A6.354.4 - Perkins
- AT6.354.4 - Perkins

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straï¿½e 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Ï¿½ffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr