Motor

ELRING Einlasskrümmerdichtung BFM1013 - Deutz (04255362, 04200095)

Artikelnummer:

68216647

OEM-Vergleichsnummer*:

04200095, 04255362, 04509839, 4200095, 4255362, 4509839

In Kürze versandfertig
Lieferfrist 5-10 Tage

3,99 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Einlasskrümmerdichtung / Dichtung für Ansaugkrümmer

- Ausführung im Standard: 1 Dichtung für 2 Zylinder

passend für Deutz

- Serie: Agrotron
  Agrotron 165, Agrotron 195, Agrotron New 130, Agrotron New 140, Agrotron New 155, Agrotron New 210, Agrotron New 215, Agrotron New 235, Agrotron New 265
- Serie: Agrotron L
  Agrotron L710, Agrotron L720
- Serie: Agrotron MKIII
  Agrotron 120MKIII, Agrotron 135MKIII, Agrotron 150MKIII, Agrotron 160MKIII, Agrotron 165MKIII, Agrotron 175MKIII
- Serie: Agrotron New
  Agrotron 150.7, Agrotron 165.7
- Serie: Agrotron Profiline
  Agrotron 150.7
- Serie: Agrotron TTV
  Agrotron TTV1130, Agrotron TTV1145, Agrotron TTV1160
- Serie: 5600
  5650H, 5660HTS, 5680H, 5690H COM2, 5690HTS, 5690HTS COM2

passend für die Deutz Motoren

- BFM1013

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.