Schlepper-Teile.de
Der Onlineshop für Traktorteile

Motor



Blockdichtsatz - IHC (1967011C1, 3136813R99)

Artikelnummer:

57690

OEM-Vergleichsnummer*:

1967011C1, 3136813R99, 3228431R92

Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

44,40 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkoster



Blockdichtsatz (1967011C1, 3136813R99)

passend für die IHC Traktoren (ohne Buchsenabdichtung)

- Serie: 3000
  3230
- Serie: 33
  733, 833
- Serie: 40
  740, 840, 940
- Serie: 4000
  4210, 4220, 4230, 4240
- Serie: 44
  644, 744, 844, 844S
- Serie: 45
  645, 745, 845
- Serie: 56
  856
- Serie: 84
  584, 684, 784, 884
- Serie: 85
  585, 685, 785, 885
- Serie: 95
  595, 695, 795, 895, 995
- Serie: Classic
  278, 474, 574, 624, 654, 674, 724, 743, 824

passend für die Motoren

- D206 - IH
- D239 - IH
- D246 - IH
- D268 - IH
- DT239 - IH
- DT268 - IH

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Ventildeckeldichtung - IHC (3138642R1, 3138642R2, 3138642R3)

Artikel-Nr: 257428

4,90 €



Buchsenabdichtung - IHC (3228344R1)

Artikel-Nr: 253862

7,85 €

Schlepper-Teile.de

Frankfurter Straï¿½e 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60

Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

ï¿½ffnungszeiten:

Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr