Schlepper-Teile.de
Der Onlineshop für Traktorteile

Motor

Motorreparatursatz 23C - Massey Ferguson FE35

Artikelnummer:

60531

OEM-Vergleichsnummer*:

830972M92, B1199, 1884101M91, 894900M91, 1884940M1, 1810028M91, 1810027M91

Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

521,22 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkoster

Motorreparatursatz

- Lieferumfang:
  4x Kolben mit Kolbenbolzen und Sicherungsring
  4x Kolbenringe
  4x Pleulbuchsen
  1x Blockdichtsatz
  1x Kopfdichtsatz

passend für die Massey Ferguson Traktoren

- Serie: 35
  FE35
- Serie: 700-800
  835
- Industrieschlepper Serie:
  702

passend für die Motoren

- 23C - Standard Motor

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Zylinderlaufbuchse - Massey Ferguson (1884940M1)
Artikel-Nr: 30352
60,95 €

Kolben mit Kolbenringen - Massey Ferguson (1884101M91)
Artikel-Nr: 30332
51,85 €



Kopfdichtsatz (23C Motor) - Massey Ferguson (1810028M91)
Artikel-Nr: 30712
38,10 €

Blockdichtsatz - Massey Ferguson FE35 - 23C Standard Motor
Artikel-Nr: 30722
20,30 €

Pleuelbuchse - Massey Ferguson (31134126, 31134146, 738339M1)
Artikel-Nr: 31134126
4,80 €

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straï¿½e 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

ï¿½ffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr