# Schlepper-Teile.de

## Der Onlineshop für Traktorteile

## Motor

### Kolbenschmidt Motorreparatursatz F4L913 - Fendt

**Artikelnummer:**

2230135KS

**OEM-Vergleichsnummer*:**

03362574, 02230216, 04157654, 6005009205, 02925420, 02925625, 02929981

Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

**803,73 €**

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkoster

Motorreparatursatz in Erstausstatterqualität F4L913 (4 Zylinder)

- Bohrung Zylinder = 102mm
- Ø Kolbenbolzen = 35mm
- Lieferumfang
  1x Ölwannendichtung
  4x Kopfdichtsatz
  4x Kopfdichtung 1mm
  4x Kolben- Zylindersatz Fabrikat Kolbenschmidt
  1x Hylomar Flächendichtung

passend für die Fendt Traktoren

- Serie: Agrobil
  Agrobil S821
- Serie: Farmer 200
  205P, 205PA, 275SA, 275V, 275VA, 280P, 280PA
- Serie: GT Kommunal
  F275GTAII Kommunal, F275GTII Kommunal, FL380, FLA380
- Serie: GT
  F275GTII, F370GT, F370GTA, F380GHA, F380GT, F380GTA, F380GTH

passend für die Motoren

- F4L913 - DEUTZ
- F4L913H - DEUTZ

## Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straï¿½e 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

ï¿½ffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr