Motor

Motordichtsatz F4L913 - Fendt (F149200210050)

Artikelnummer:

0420419.1

OEM-Vergleichsnummer*:

F149200210050

Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

89,90 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkoster

Motordichtsatz (F149200210050)

passend für die Fendt Traktoren

- Serie: Farmer 200
  205P, 205PA, 275SA, 275V, 275VA, 280P, 280PA,

passend für die Motoren

- F4L913 - DEUTZ

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straï¿½e 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

ï¿½ffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr