Schlepper-Teile.de
Der Onlineshop für Traktorteile

Motor

Kopfdichtsatz - Massey Ferguson (U5LT0015, 3637363M91)

Artikelnummer:

40593

OEM-Vergleichsnummer*:

3637362M91, 3637363M91, 3637444M91, 3638297M91, 3638366M91, 3638663M91, 3638983M91, 3640783M91, 4223006M91, 4224189M91, 4224320M91, U5LT0052, U5LT0057, U5LT0059, U5LT0063, U5LT0064, U5LT0065, U5LT0066

Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

35,95 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkoster

Kopfdichtsatz (U5LT0015, 3637363M91)

passend für die Massey Ferguson Traktoren

- Serie: 100
  168 (2te Motor- Block Serie mit einer Bohrung von 104,20mm), 168F, 168S, 174 (2te Motor- Block Serie mit einer Bohrung von 104,20mm), 174C (2te Motor- Block Serie mit einer Bohrung von 104,20mm), 174F (2te Motor- Block Serie mit einer Bohrung von 104,20mm), 174S (2te Motor- Block Serie mit einer Bohrung von 104,20mm), 174V (2te Motor- Block Serie mit einer Bohrung von 104,20mm), 175 (2te Motor- Block Serie mit einer Bohrung von 104,20mm), 175S (2te Motor- Block Serie mit einer Bohrung von 104,20mm), 178, 184 (2te Motor- Block Serie mit einer Bohrung von 104,20mm), 184F (2te Motor- Block Serie mit einer Bohrung von 104,20mm), 184S (2te Motor- Block Serie mit einer Bohrung von 104,20mm), 185, 188, 194 (Ohne Flammenschutzring), 194C (Ohne Flammenschutzring), 194F (Ohne Flammenschutzring), 194S (Ohne Flammenschutzring)
- Serie: 200
  255 (USA) (2te Motor- Block Serie mit einer Bohrung von 104,20mm), 265 (2te Motor- Block Serie mit einer Bohrung von 104,20mm), 273 (2te Motor- Block Serie mit einer Bohrung von 104,20mm), 274 (2te Motor- Block Serie mit einer Bohrung von 104,20mm), 274C (2te Motor- Block Serie mit einer Bohrung von 104,20mm), 274CF (2te Motor- Block Serie mit einer Bohrung von 104,20mm), 274S (2te Motor- Block Serie mit einer Bohrung von 104,20mm), 274SK (2te Motor- Block Serie mit einer Bohrung von 104,20mm), 275 (2te Motor- Block Serie mit einer Bohrung von 104,20mm), 275E, 283 (2te Motor- Block Serie mit einer Bohrung

von 104,20mm), 284 (2te Motor- Block Serie mit einer Bohrung von 104,20mm), 284S (2te Motor- Block Serie mit einer Bohrung von 104,20mm), 290 (Ohne Flammenschutzring), 290E, 293 (Ohne Flammenschutzring), 294 (Ohne Flammenschutzring), 294C (Ohne Flammenschutzring), 294S (Ohne Flammenschutzring)

- Serie: 200 (SA)
  265 (2te Motor- Block Serie mit einer Bohrung von 104,20mm)
- Serie: 300
  362, 362N, 365, 367CF, 372N, 373, 373LX, 373S, 374AP, 374AP(X), 374AQ, 374F, 374FP, 374FP(X), 374FQ, 374GE, 374GE(X), 374H, 374S, 374SP, 374SP(X), 374SQ, 374V, 374VQ, 375, 375E, 376C, 376CF, 376XCF, 377, 382N, 383, 383LX, 383S, 384AP, 384AP(X), 384AQ, 384F, 384FP, 384FP(X), 384FQ, 384GE, 384GE(X), 384S, 384SP, 384SP(X), 384SQ, 384V, 384VQ, 387, 390, 390E, 393, 393LX, 393S, 394AP, 394AP(X), 394AQ, 394C, 394F, 394FP, 394FP(X), 394FQ, 394GE, 394GE(X), 394H, 394S, 394SP, 394SP(X), 394SQ, 396C, 396CF, 397
- Serie: 3000
  3050 (2te Motor- Block Serie mit einer Bohrung von 104,20mm), 3055, 3060
- Serie: 3200-3300
  3220AP(X), 3220FP(X), 3220GE(X), 3220SP(X), 3225AP(X), 3225FP(X), 3225GE(X), 3225SP(X), 3235AP(X), 3235FP(X), 3235GE(X), 3235SP(X)
- Serie: 500
  565 (2te Motor- Block Serie mit einer Bohrung von 104,20mm), 575 (2te Motor- Block Serie mit einer Bohrung von 104,20mm)
- Serie: 600
  675 (2te Motor- Block Serie mit einer Bohrung von 104,20mm), 690 (Ohne Flammenschutzring)
- Industrieschlepper Serie:
  30D (2te Motor- Block Serie mit einer Bohrung von 104,20mm), 50 (2te Motor- Block Serie mit einer Bohrung von 104,20mm), 50B (2te Motor- Block Serie mit einer Bohrung von 104,20mm), 50B Mk11 (2te Motor- Block Serie mit einer Bohrung von 104,20mm), 50C (2te Motor- Block Serie mit einer Bohrung von 104,20mm), 50D (2te Motor- Block Serie mit einer Bohrung von 104,20mm), 50E (2te Motor- Block Serie mit einer Bohrung von 104,20mm), 50EX (Ohne Flammenschutzring), 50H (2te Motor- Block Serie mit einer Bohrung von 104,20mm), 50H-S (2te Motor- Block Serie mit einer Bohrung von 104,20mm), 50H-T (2te Motor- Block Serie mit einer Bohrung von 104,20mm), 50HX (Ohne Flammenschutzring), 50HX-S (Ohne Flammenschutzring), 50HX-T (Ohne Flammenschutzring), 60 (2te Motor- Block Serie mit einer Bohrung von 104,20mm), 60H (Ohne Flammenschutzring), 60H-S (Ohne Flammenschutzring)
- Mähdrescher Serie:
  20 (U102197N->)
- Teleskoplader Serie:
  24

passend für die Motoren

- AT4.236 - Perkins
- A4.236 - Perkins
- A4.248 - Perkins

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straï¿½e 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

ï¿½ffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr