Hubwerk

Dichtsatz für Hubkolben - Massey Ferguson (897564M1)

Artikelnummer:

3069217

OEM-Vergleichsnummer*:

1665685M91, 2528203K1, 3761478M1

Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

9,10 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkoster

Dichtungssatz für Hubkolben

- Beinhaltet den O-Ring und den Kunstoff Stützring

passend für die Massey Ferguson Traktoren

- Serie: 100
  133, 135, 135V, 140, 145, 145S, 145V, 152, 152F, 152S, 152V, 155, 165
- Serie: 200
  235, 240, 245, 250, 255
- Serie: 500
  550, 560
- Mähdrescher
  Serie:
  240, 560

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Frankfurter Straße 11
D-65527 Niedernhausen

Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 28 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr