Schlepper-Teile.de
Der Onlineshop für Traktorteile

Motor

Ventildeckeldichtung - Ford (E5HN6584AD)

Artikelnummer:

2574140.1

OEM-Vergleichsnummer*:

83957188, 83960159, 83961608, 83976376, 83994351, E5HN6584AA, E5HN6584AB, E5HN6584AC, E5HN6584AD, E7HZ65849, E7HZ6584B

Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

17,95 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkoster

Ventildeckeldichtung (E5HN6584AD)

passend für die Ford Traktoren

- Serie: 10
  7810, 7810S, 7910, 8010, 8210
- Serie: 30
  8530, 8630, 8730, 8830
- Serie: 40
  7840, 8240, 8340
- Serie: 60
  8160, 8260, 8360, 8560
- Serie: 70

  8670, 8770, 8870, 8970
- Serie: 70A
  8670A, 8770A, 8870A, 8970A
- Serie: TW
  TW15, TW25, TW35, TW5

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straï¿½e 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

ï¿½ffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr