

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Kupplung

Kupplungsgeberzylinder Reparatursatz - Fendt (F178100100010)

Artikelnummer:

12100100010

OEM-Vergleichsnummer*:

F178100100010, 9883025, RK20514



 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

19,90 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Reparatursatz für Kupplungsgeberzylinder (F178100100010)

- Ø Kolben: 20mm
- DOT4
- Betriebsflüssigkeit: Bremsflüssigkeit

passend für die Fendt Traktoren

- Serie: Farmer 300
300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307C, 307LS, 307LSA, 308, 308C, 308LS, 308LSA, 309, 309C, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA
- Serie: GT
F345GT, F345GTM, F360GTF, F360GTH, F370GT, F370GTA, F380GHA, F380GT, F380GTA, F380GTH, F390GTA, F395GHA, F395GTA

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter StraÙe 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr