

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor



Motorreparatursatz Perkins A4.236 (104,20mm) - Massey Ferguson

Artikelnummer:

3030111

OEM-Vergleichsnummer*:

U5MK0278, U5MK0713, 3639487M1

 In Kürze versandfertig
Lieferfrist 5-10 Tage

424,24 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Motorreparatursatz

- Wichtiger Hinweis
 - für Motoren ab Nummer U106653
 - mit einer Buchsenbohrung von 104,20mm
 - Buchse ohne Flammschutzring

Lieferumfang

- 4x Kolben (3637516M91)
- 4x Buchsen (3135X032)
- 1x Kopfdichsatz (3637362M91, 3637363M91)
- 1x Blockdichsatz (3637600M91, 3637753M91)
- 8x Pleuelschrauben (32762116)
- 8x Pleuelmutter (33221321, 33221328, 3637030M1)
- 1x Kurbelwellendichtring hinten (02101436)
- 1x Kurbelwellendichtring vorne (1447690M1)
- 4x Pleuelbuchse

passend für die Massey Ferguson Traktoren

- Serie: 100
168 (->U106653N 2te Serie Blöcke 104.20mm - mit Bohrung ° - Buchse

2te Serie Blöcke 104.20mm - mit Bohrung ° - Buchse ohne Flammenschutzring), 50H (->U106653N 2te Serie Blöcke 104.20mm - mit Bohrung ° - Buchse ohne Flammenschutzring), 50H-S (->U106653N 2te Serie Blöcke 104.20mm - mit Bohrung ° - Buchse ohne Flammenschutzring), 50H-T (->U106653N 2te Serie Blöcke 104.20mm - mit Bohrung ° - Buchse ohne Flammenschutzring), 60 (->U106653N 2te Serie Blöcke 104.20mm - mit Bohrung ° - Buchse ohne

Flammenschutzring)

- Mähdrescher Serie:

187 (->U106653N 2te Serie Blöcke 104.20mm - mit Bohrung ° - Buchse ohne Flammenschutzring), 206 (->U106653N 2te Serie Blöcke 104.20mm - mit Bohrung ° - Buchse ohne Flammenschutzring), 240 (->U106653N 2te Serie Blöcke 104.20mm - mit Bohrung ° - Buchse ohne Flammenschutzring), 307 (->U106653N 2te Serie Blöcke 104.20mm - mit Bohrung ° - Buchse ohne Flammenschutzring), 330 (->U106653N 2te Serie Blöcke 104.20mm - mit Bohrung ° - Buchse ohne Flammenschutzring), 8 Plot (->U106653N 2te Serie Blöcke 104.20mm - mit Bohrung ° - Buchse ohne Flammenschutzring)

- Serie: 10

10 Plot (->U106653N 2te Serie Blöcke 104.20mm - mit Bohrung ° - Buchse ohne Flammenschutzring), 16 (->U106653N 2te Serie Blöcke 104.20mm - mit Bohrung ° - Buchse ohne Flammenschutzring), 16 Plot (->U106653N 2te Serie Blöcke 104.20mm - mit Bohrung ° - Buchse ohne Flammenschutzring)

- Serie: 20

24 (->U106653N 2te Serie Blöcke 104.20mm - mit Bohrung ° - Buchse ohne Flammenschutzring)

- Serie: 90

99 (->U106653N 2te Serie Blöcke 104.20mm - mit Bohrung ° - Buchse ohne Flammenschutzring)

passend für die Motoren

- A4.236 - Perkins

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.



Kurbelwellendichtring vorne - Massey Ferguson (1447690M1)

Artikel-Nr: 301111

7,49 €



Kurbelwellendichtring hinten - Massey Ferguson (1447691M1, 1447049M91)

Artikel-Nr: 40356

16,30 €



Kopfdichtsatz - Massey Ferguson (U5LT0015, 3637363M91)

Artikel-Nr: 40593

35,95 €



Blockdichtsatz - Massey Ferguson (U5LB0016, U5LB0004)

Artikel-Nr: 40610

70,00 €



29,90 €



Laufbuchse - Massey Ferguson (3135X032)

Artikel-Nr: 303522M1

32,15 €



Kolben - Massey Ferguson (3637516M91)

Artikel-Nr: 3637516

49,10 €

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr