

# Schlepper-Teile.de

## Der Onlineshop für Traktorteile

### Motor



### Motorreparatursatz Perkins A4.248 - Massey Ferguson

Artikelnummer:

3030116

OEM-Vergleichsnummer\*:

3638585M91, U5MK0279

 Lagernd  
Lieferfrist 1-3 Tage

**553,99 €**

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

#### Motorreparatursatz

- Wichtiger Hinweis
  - für Motoren ab Nummer U108197N
  - Buchse ohne Flammenschutzring

#### Lieferumfang

- 1x KURBELWELLEN WEDI HINTEN 133,35x158,75x12,63
- 4x Kolben
- 4x Kolbenringsatz
- 1x Kopfdichtsatz
- 1x Blockdichtsatz
- 1x KURBELWELLEN VORNE
- 4x Pleuelbuchse
- 8x Pleuelmutter
- 4x Zylinderlaufbuchse

passend für die Massey Ferguson Traktoren

- Serie: 100
  - 178 (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 185 (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 188 (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 194 (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring )

- ), 194C (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 194F (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 194S (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring )
- Serie: 200
  - 285 (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 290 (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 290E (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 293 (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 294 (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 294C (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 294S (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring )
- Serie: 300
  - 382N (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 390 (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 390E (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 393 (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 393LX (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 393S (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 394AP (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 394AP(X) (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 394AQ (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 394C (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 394F (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 394FP (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 394FP(X) (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 394FQ (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 394GE (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 394GE(X) (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 394H (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 394S (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 394SP (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 394SP(X) (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 394SQ (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 396C (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 396CF (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 397 (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring )
- Serie: 3000
  - 3055 (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 3060 (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring )
- Serie: 3200-3300
  - 3235AP(X) (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 3235FP(X) (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 3235GE(X) (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 3235SP(X) (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring )
- Serie: 500
  - 590 (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring )
- Serie: 600
  - 690 (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring )
- Industrieschlepper Serie:
  - 20 (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 50EX (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 50HX (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 50HX-S (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 50HX-T (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 60H (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 60H-S (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring )
- Mähdrescher Serie:
  - 430 (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 440 (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 487 (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring ), 506 (->U108197N Buchse mit Flammenschutzring )

passend für die Motoren

- A4.248 - Perkins

## Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

---

Schlepper-Teile.de  
Frankfurter StraÙe 14  
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60  
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629  
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:  
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr  
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr