

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor

Motor Reparatursatz - Massey Ferguson (U5MK0708)

Artikelnummer:

3030182M12

OEM-Vergleichsnummer*:

U5MK0708



 In Kürze versandfertig
Lieferfrist 5-10 Tage

913,68 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



Motor Reparatursatz (U5MK0708)

- 4x Kolbenringsatz
- 4x Zylinderlaufbuchse
- 8x Pleuelmutter
- 1x Kopfdichtsatz
- 1x Kurbelwellendichtring vorne
- 1x Kurbelwellendichtring hinten
- 4x Pleuelbuchse
- 1x Blockdichtsatz
- 4x Kolben

passend für die Massey Ferguson Traktoren

- Serie:
8925, 8926, 8937, 8939
- Serie: Fermec-Terex
750

passend für die Motoren

- 1004.40 - Perkins
- 1004.4 - Perkins

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr