

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor

Motor Reparatursatz - Massey Ferguson (36388902M91)

Artikelnummer:

3030184M12

OEM-Vergleichsnummer*:

36388902M91, 3931493M91, 4222907M91, 4226186M91, U5MK0319, U5MK0714



 In Kürze versandfertig
Lieferfrist 5-10 Tage

1.338,99 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



Motor Reparatursatz (36388902M91)

- 6x Kolben
- 6x Kolbenringsatz
- 6x Zylinderlaufbuchse
- 12x Pleuelmutter
- 6x Pleuelbuchse
- 1x Kopfdichtsatz
- 1x Blockdichtsatz
- 1x Kurbelwellendichtring vorne
- 1x Kurbelwellendichtring hinten

passend für die Massey Ferguson Traktoren

- Serie: 300
396, 399
- Serie: 3000
3085, 3095
- Serie: 3100
3115
- Serie: 4200
4260, 4270
- Serie: 6100
6160, 6170

passend für die Motoren

- 1006.6 - Perkins

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr