

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor



Kolbenring- Satz - Massey Ferguson (3638721M91, 747602M91)

Artikelnummer:

303474

OEM-Vergleichsnummer*:

3638721M91, 41158145, 4181A022, 747602M91

 In Kürze versandfertig
Lieferfrist 5-10 Tage

29,40 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



Kolbenringsatz (3638721M91, 41158145, 4181A022, 747602M91)

- Ø Bohrung = 98,48mm

passend für die Massey Ferguson Traktoren

- Serie: 1000
1004T (2te Serie Blöcke 104.20mm - mit , Bohrung ° - Buchse ohne Flammenschutzring), 1007 (2te Serie Blöcke 104.20mm - mit , Bohrung ° - Buchse ohne Flammenschutzring)
- Serie: 300
390T (2te Serie Blöcke 104.20mm - mit , Bohrung ° - Buchse ohne Flammenschutzring), 393TLX (-> U027774M), 394TAQ (-> U027774M), 396CT (-> U027774M), 397T (-> U027774M), 398 (2te Serie Blöcke 104.20mm - mit , Bohrung ° - Buchse ohne Flammenschutzring)
- Serie: 3000
3065 (-> U027774M), 3065S (2te Serie Blöcke 104.20mm - mit , Bohrung ° - Buchse ohne Flammenschutzring), 3070 (2te Serie Blöcke 104.20mm - mit , Bohrung ° - Buchse ohne Flammenschutzring)
- Serie: 600
698T (-> U027774M)
- Industrieschlepper Serie:
60HX (2te Serie Blöcke 104.20mm - mit , Bohrung ° - Buchse ohne Flammenschutzring), 60HX-T (2te Serie Blöcke 104.20mm - mit , Bohrung ° - Buchse ohne Flammenschutzring)
- Mähdrescher Serie:
20XP (-> U027774M)

- Lader Serie:
24T (2te Serie Blöcke 104.20mm - mit , Bohrung ° - Buchse ohne Flammenschutzring)

passend für die Motoren

- AT4.236 - Perkins

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr