

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Lenkung



Dichtsatz Lenkzylinder - Landini (3657807M91, 3765414M91)

Artikelnummer:

2958513

OEM-Vergleichsnummer*:

3657807M91, 3765414M91



 **In Kürze versandfertig**
Lieferfrist 5-10 Tage

103,59 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Dichtsatz für Lenkzylinder (3657807M91, 3765414M91)

- für Allradschlepper
- für Ognibene Zylinder

passend für die Landini Traktoren

- Serie: 60
5860, 6060, 6860, 68CV, 7860, 7860HC, 8860, 8860HC, 9060
- Serie: 80
6880, 6880VM, 7880, 7880VM, 8880, 8880HC, 8880VM, 9080, 9080HC, 9880, 9880HC
- Serie: Blizzard
Blizzard 50, Blizzard 60, Blizzard 65

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter StraÙe 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr