

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Hydraulik



Dichtsatz Lenkumpumpe - Massey Ferguson (1635948M92)

Artikelnummer:

121305754

OEM-Vergleichsnummer*:

1635948M91, 1635948M92

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

9,90 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Dichtsatz / Reparatursatz für Lenkumpumpe (1635948M92)

passend für die Massey Ferguson Traktoren

- Serie: 100
158F, 158S, 158V, 165 (Montage "Air Equipment"), 168 (Montage "Air Equipment"), 175 (Montage "Air Equipment"), 175S (Montage "Air Equipment"), 178 (Montage "Air Equipment"), 185 (Montage "Air Equipment"), 188 (Montage "Air Equipment")
- Serie: 1000
1004
- Serie: 200
260, 265, 275, 285, 290, 298
- Serie: 200 (Brasilien - Südafrika)
265
- Serie: 500
560, 565 (Montage "Air Equipment"), 575 (Montage "Air Equipment"), 590 (Montage "Air Equipment"), 592
- Serie: 600
675, 690, 698
- Mähdrescher Serie:
560, 565 (Montage "Air Equipment")

Zugehörige Artikel

Schlepper-Teile.de
Frankfurter StraÙe 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr