

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Hydraulik

Reparatursatz MKII Hydraulikpumpe 25mm - Massey Ferguson

Artikelnummer:

40847

OEM-Vergleichsnummer*:

1810859M10, 1810859M91



 In Kürze versandfertig
Lieferfrist 5-10 Tage

199,00 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



Reparatursatz für Hydraulikpumpe (1810859M10, 1810859M91)

- MK II
- Ø Kolben = 25,00mm

passend für die Massey Ferguson Traktoren

- Serie: 100
122 (Mark II Pumpe), 133 (Mark II Pumpe), 134C (Mark II Pumpe), 134V (Mark II Pumpe), 135 (Mark II Pumpe), 135V (Mark II Pumpe), 140 (Mark II Pumpe), 145 (Mark II Pumpe), 145S (Mark II Pumpe), 145V (Mark II Pumpe), 148 (Mark II Pumpe), 150 (Mark II Pumpe), 152 (Mark II Pumpe), 152F (Mark II Pumpe), 152S (Mark II Pumpe), 152V (Mark II Pumpe), 154 (Mark II Pumpe), 154C (Mark II Pumpe), 154F (Mark II Pumpe), 154S (Mark II Pumpe), 154V (Mark II Pumpe), 155 (Mark II Pumpe), 158 (Mark II Pumpe), 158F (Mark II Pumpe), 158S (Mark II Pumpe), 158V (Mark II Pumpe), 164TF (Mark II Pumpe), 164TS (Mark II Pumpe), 164TV (Mark II Pumpe), 165 (Mark II Pumpe), 168 (Mark II Pumpe), 168F (Mark II Pumpe), 168S (Mark II Pumpe), 174 (Mark II Pumpe), 174C (Mark II Pumpe), 174F (Mark II Pumpe), 174S (Mark II Pumpe), 174V (Mark II Pumpe), 175 (Mark II Pumpe), 175S (Mark II Pumpe), 178 (Mark II Pumpe), 184 (Mark II Pumpe), 184F (Mark II Pumpe), 184S (Mark II Pumpe), 185 (Mark II Pumpe), 188 (Mark II Pumpe), 194 (Mark II Pumpe), 194C (Mark II Pumpe), 194F (Mark II Pumpe), 194S (Mark II Pumpe)
- Serie: 1000
1080 (Mark II Pumpe), 1200 (Mark II Pumpe)
- Serie: 500

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr