


Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Hydraulik



Antriebsflansch Hydraulikpumpe - Massey Ferguson (1424502M3)

Artikelnummer:

1283066373

OEM-Vergleichsnummer*:

1424502M3

 In Kürze versandfertig
Lieferfrist 5-10 Tage

151,07 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Hinterer Flansch für die Hydraulikpumpe (1424502M3)

- Ø Konus klein = 14,5mm
- Ø Konus groß = 16,5mm
- 4 Befestigungsbohrungen

passend für die Massey Ferguson Traktoren

- Serie: 100
134C, 134V, 154, 154C, 154F, 154S, 154V, 164TF, 164TS, 164TV, 174, 174C, 174F, 174S, 174V, 184, 184F, 184S, 194, 194C, 194F, 194S
- Serie: 1000
1007
- Serie: 200
233, 253 (Italien), 253 (UK), 254, 254S, 263T (Italien), 264T, 264TS, 273, 274, 274C, 274CF, 274S, 274SK, 283, 284, 284S, 293, 294, 294S
- Serie: 300
333, 334V, 353, 353LX, 353S, 354AP, 354AQ, 354F, 354FP, 354FP(X), 354FQ, 354GE, 354GE(X), 354S, 354SP, 354SP(X), 354SQ, 354V, 354VQ, 363, 363LX, 363S, 364AP, 364AQ, 364CF, 364F, 364FP, 364FQ, 364GE, 364S, 364SP, 364SQ, 364V, 364VQ, 373, 373LX, 373S, 374AP, 374AP(X), 374AQ, 374F, 374FP, 374FP(X), 374FQ, 374GE, 374GE(X), 374H, 374S, 374SP, 374SP(X), 374SQ, 374V, 374VQ, 377, 383, 383LX, 383S, 384AP, 384AP(X), 384AQ, 384F, 384FP, 384FP(X), 384FQ, 384GE, 384GE(X), 384S, 384SP, 384SP(X), 384SQ, 384V, 384VQ, 387, 393, 393LX, 393S, 393TLX, 394AP, 394AP(X), 394AQ, 394C, 394F, 394FP, 394FP(X), 394FQ, 394GE, 394GE(X), 394H, 394S, 394SP, 394SP(X), 394SQ, 394TAQ, 397,

397T

- Serie: 3200-3300

3210FP(X), 3210GE(X), 3210SP(X), 3220AP(X), 3220FP(X), 3220GE(X),
3220SP(X), 3225AP(X), 3225FP(X), 3225GE(X), 3225SP(X), 3235AP(X),
3235FP(X), 3235GE(X), 3235SP(X)

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr