

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor

Ventilschaftdichtung 9x12x1,5mm - Fendt (F384200210050)

Artikelnummer:

120200210050

OEM-Vergleichsnummer*:

F384200210050

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

2,95 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



Ventilschaftdichtung (F384200210050)

- Ø innen = 9mm
- Ø außen = 12mm
- Ø = 1,5mm

passend für die Fendt Traktoren

- Serie: 300 Vario
309 Vario SCR, 310 Vario SCR, 311 Vario SCR
- Serie: Farmer 100
102, 102LS, 102LSA, 102S, 102SA, 103, 103LS, 103LSA, 103S, 103SA,
104, 104LS, 104LSA, 104S, 104SA, 105, 105LS, 105LSA, 105S, 105SA,
106LS, 106LSA, 106S, 106SA, 108LS, 108LSA, 108S, 108SA
- Serie: Farmer 300 C/CA
307C, 308C, 309C
- Serie: Farmer 300 LS(A)
304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307LS, 307LSA, 308LS,
308LSA, 309LS, 309LSA, 310LSA, 311LSA, 312LSA
- Serie: Farmer 300 Turbomatik
307, 308, 309, 310, 311, 312
- Serie: Favorit 500
509, 510, 511, 512, 514, 515
- Serie: Favorit 600
600LS, 600LSA, 610LS, 610LSA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA,
612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA

- Mandrescher Serie:
5220, 5250

passend für die Motoren

- MWM D 226
- MWM TD 226
- MWM TD 226.4.2

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr