

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor



Temperaturfühler - Steyr (500382599, 82017881)

Artikelnummer:

5418047S4

OEM-Vergleichsnummer*:

500382599, 82017881, 0281002209, 0 281 002 209

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

18,90 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



Temperaturgeber / Thermosensor / Temperaturfühler / Temperatursensor
für Kraftstoffsystem, Kühlmitteltemperatur (500382599, 82017881)

- Gewinde = M12 x 1,5
- Ø Fühler = 7mm

passend für die Steyr Traktoren

- Serie: Kompakt
4075 Kompakt, 4085 Kompakt, 4095 Kompakt, 4105 Kompakt, 4115 Kompakt
- Serie: Multi
4095 Multi, 4105 Multi, 4115 Multi

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-teile.de
Frankfurter StraÙe 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 00
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr