

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Kraftstoffsystem



Kraftstoffförderpumpe - Same (245192300)

Artikelnummer:

12045192900

OEM-Vergleichsnummer*:

2.4519.230.0/10, 245192200, 245192300, 245192900, S4519230

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

27,95 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Kraftstoffförderpumpe mit Dichtung (245192300)

- Lochabstand senkrecht = 25mm
- Lochabstand waagerecht = 45mm

passend für die Same Traktoren

- Serie: Buffalo
Buffalo 130
- Serie: Centurion
Centurion 75 Export
- Serie: Condor
Condor 55, Condor 55 Synchro, Condor C
- Serie: Corsaro
Corsaro 70, Corsaro 70 Frutteto, Corsaro 70 Synchro
- Serie: Drago
Drago 120
- Serie: Hercules
Hercules 160
- Serie: Jaguar
95 Export
- Serie: Laser
Laser 100, Laser 110, Laser 130, Laser 150, Laser 90
- Serie: Leopard
Leopard 85, Leopard 85 Export, Leopard 90 Turbo
- Serie: Mercury
Mercury 85 Export, Mercury 85SP

- Serie: Minitauro
Minitauro 60, Minitauro 60 C
- Serie: Minitaurus
Minitaurus 60
- Serie: Panther
Panther 90
- Serie: Saturno
Saturno 80 SY
- Serie: Taurus
Taurus 60 Export, Taurus C
- Serie: Tiger
Tiger 100, Tiger Six 105 Export

passend für die Motoren

- 984
- 1000.6WT
- 1006P
- 1053L
- 1053P
- 1054L
- 1054P
- 1054PT
- 1055P
- 1056P
- 1056PT
- 1106/15
- 983L
- 983P
- 984L
- 984P
- 986
- DA986/3

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr