

# Schlepper-Teile.de

## Der Onlineshop für Traktorteile

### Bremsen



### Hauptbremszylinder Reparatursatz - Same

**Artikelnummer:**

81090101

**OEM-Vergleichsnummer\*:**

0.169.6665.6, 169.6665.4/10

 **Lagernd**  
Lieferfrist 1-3 Tage

**85,95 €**

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Reparatursatz Hauptbremszylinder (169.6665.4/10)

passend für die Same Traktoren

- Serie: Centauro  
55, 60, 70 Export, 70 Special
- Serie: Explorer  
55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95
- Serie: Explorer II  
60 II, 70 II, 80 II, 90 II
- Serie: Explorer II Special  
60SP II, 70SP II, 80SP II
- Serie: Explorer Special  
60SP, 65SP, 70SP, 75SP, 80SP, 90SP
  
- Serie: Jaguar  
100 Export, 95 Export
- Serie: Laser  
100, 110, 130, 150, 90
- Serie: Leopard  
85, 85 Export, 90 Turbo
- Serie: Panther  
88, 90, 95
- Serie: Tiger  
100, 50, 60, 70, Six 105 Export

**Zugehörige Artikel**

## Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.



### Hauptbremszylinder - Same (169.6665.4/10)

Artikel-Nr: 81090100

**225,75 €**

---

Schlepper-Teile.de  
Frankfurter Straße 14  
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60  
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629  
E-Mail: [info@schlepper-teile.de](mailto:info@schlepper-teile.de)

Öffnungszeiten:  
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr  
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr