Schlepper-Teile.de Der Onlineshop für Traktorteile

Elektrik



Temperatursensor - Ford (87341871)

Artikelnummer:

81090594.1

OEM-Vergleichsnummer*:

87341871



21,90€

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkoster



Temperatursensor (87341871)

passend für die Ford Traktoren

• Serie: T8000

T8010, T8020, T8030, T8040, T8050

 Serie: T9000 T9010, T9020

• Serie: TJ TJ280, TJ330

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de Frankfurter Stra�e 14 D-65527 Niedernhausen Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60 Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629

E-Mail: info@schlepper-teile.de

ï¿⅓ffnungszeiten:

Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr