

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Kraftstoffsystem

Kraftstoffförderpumpe - Landini (886062M1)

Artikelnummer:

301004.2

OEM-Vergleichsnummer*:

11245U91, 2641309, 2641310, 2641311, 2641317, 2641A063, 2641A63, 30485, 35275, 3637307M1, 3637307M91, 4222111M91, 7971233, 886062M1, 886062M91, 994094, AJR4083, ULPK0006

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

18,90 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



Dieselpumpe mit Dichtung (886062M1)

- 2 Bohrungen (Abstand mitte Loch) = 45mm
- Länge Hebel = 28mm
- Ohne Schauglas

passend für die Landini Traktoren

- Serie 30
4530F, 4530V, 5530F
5530L, 5530V, 5830
- Serie 40
5840
- Serie 500
5500
- Serie 60
4560F, 4560L, 4560V, 5560F
5560L, 5560V, 5860, 6060
- Serie 70
5870
- Advantage
55F, 55FP, 55GE, 55GT
55GTP, 55L, 55LP
- Blizzard
Blizzard 50, Blizzard 60

- Cingolati
C4500 , C4830 , C5000 , C5500
C5830 , CF4830 , CF5030 , CF5830
CF6830
- Globus
Globus 50
- Prima
4000Special , 5000DT , 5000R
5000R-N , 5000R-S , 5000Special
- Trekker
CF55 , CF60
- Trekker F
Trekker 50F , Trekker 55F
- Vigneti
Vigneti 55V
- Vigneti Footstep
Vigneti 55V

passend für die Motoren

- A3.144 - Perkins
- A3.152 - Perkins
- AD3.152 - Perkins
- AG3.152 - Perkins
- AT3.152.4 - Perkins

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.



3/16 Zoll - Dichtring - Schneidring - Kraftstoffleitung - 1 Stück

Artikel-Nr: 30915626

0,55 €



1/4 Zoll - Dichtring - Schneidring - Kraftstoffleitung - 1 Stück

Artikel-Nr: 30915627

0,65 €



1 Stück - Dichtung - Schneidring - Kraftstoffleitung

Artikel-Nr: 30915628

0,95 €



1 Stück - Dichtung - Schneidring - Kraftstoffleitung

Artikel-Nr: 30915629

0,99 €

Schlepper-Teile.de
Frankfurter StraÙe 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr