


Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor



Ventildeckeldichtung - Steyer (836846362)

Artikelnummer:

81094139

OEM-Vergleichsnummer*:

836846362

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

17,60 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Ventildeckeldichtung (836846362)

passend für die Steyer Traktoren

- Serie: 600
667, 680
- Serie: 9000
9078(A), 9080M, 9080MT, 9086(A), 9090M, 9090MT
- Serie: 9100
9100M, 9100MT, 9105
- Serie: M
M9078 (01/99->), M9086 (01/99->), M9094 (01/99->)

passend für die Motoren

- SISU
DT, 44EWA, 44DTA, 411DS, 420D, 420DS, 420DSI, 420DSR, 420DSRE,
420DW, 420DWRE, 420DWRIE, 44CWA
- Steyer
WD401.82, WD311.87

Zugehörige Artikel

Schlepper-Teile.de
Frankfurter StraÙe 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr