

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor

Einlasskrümmerdichtung BFM1013 - Same (04255362, 5411663214)

Artikelnummer:

68216647.1

OEM-Vergleichsnummer*:

04255362, 5411663214



 In Kürze versandfertig
Lieferfrist 5-10 Tage

3,99 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Einlasskrümmerdichtung / Dichtung für Ansaugkrümmer (04255362, 5411663214)

- Ausführung im Standard: 1 Dichtung für 2 Zylinder
- alternativ werden, je nach Charge, 2 einzelne Dichtungen geliefert

passend für die Same Traktoren

- Serie: Diamond
Diamond 215, Diamond 230, Diamond 260, Diamond 265
- Serie: Iron

Iron 130S, Iron 140S, Iron 150.7, Iron 155S, Iron 165.7, Iron 165S, Iron 175S, Iron 190S, Iron 200

- Serie: Iron Continuo
Iron 150.7 Continuo, Iron 165.7 Continuo
- Serie: Iron HI-Line
Iron 150.7 HI-Line, Iron 165.7 HI-Line, Iron 180.7 HI-Line

passend für die Deutz Motoren

- BFM1013

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr