

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor



Auslasskrümmerdichtung BFM1012 - Fendt (F119200100080)

Artikelnummer:

68216637.1

OEM-Vergleichsnummer*:

F119200100080

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

2,90 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



Auslasskrümmerdichtung / Dichtung für Auspuffkrümmer
(F119200100080)

- Größe = 84x53mm
- Löcher Ø = 39mm / 10,5mm
- Lochabstand = 84,5mm
- Dicke = 0,5mm
- NBR/Metall

passend für die Fendt Traktoren

- Serie: Farmer 300 CI
Farmer 307 (Typ 117), Farmer 308 (Typ 118), Farmer 309 (Typ 119)

passend für die Deutz Motoren

- TDC 2013 L06 2V
- BF 4M 1012 E
- BF 4M 1012 EC
- BF 4M 2012 C
- BF 6M 1012 E
- BF 6M 1012 EC
- BF 6M 1013
- BF 6M 1013 E
- BF 6M 1013 EC

- BF 6M 1013 ECP
- BF 6M 1013 FC
- BF 6M 2012 C
- TDC 2013 L06 4V

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr