

# Schlepper-Teile.de

## Der Onlineshop für Traktorteile

Motor



### Auslasskrümmerdichtung BFM1012 - Same (04283299, 04209198)

Artikelnummer:

68216637.3

OEM-Vergleichsnummer\*:

04283299, 04209198

 Lagernd  
Lieferfrist 1-3 Tage

**2,90 €**

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



Auslasskrümmerdichtung / Dichtung für Auspuffkrümmer (04283299, 04209198)

- Größe = 84x53mm
- Löcher Ø = 39mm / 10,5mm
- Lochabstand = 84,5mm
- Dicke = 0,5mm
- NBR/Metall

passend für die Same Traktoren

- Serie: Diamond  
Diamond 215, Diamond 230, Diamond 260, Diamond 265, Diamond II 230, Diamond II 260
- Serie: Iron  
Iron 100, Iron 110

passend für die Deutz Motoren

- TDC 2013 L06 2V
- BF 4M 1012 E
- BF 4M 1012 EC
- BF 4M 2012 C
- BF 6M 1012 E
- BF 6M 1012 EC
- BF 6M 1012

- BF 6M 1013
- BF 6M 1013 E
- BF 6M 1013 EC
- BF 6M 1013 ECP
- BF 6M 1013 FC
- BF 6M 2012 C
- TDC 2013 L06 4V

### Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

---

Schlepper-Teile.de  
Frankfurter Straße 14  
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60  
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629  
E-Mail: [info@schlepper-teile.de](mailto:info@schlepper-teile.de)

Öffnungszeiten:  
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr  
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr