

# Schlepper-Teile.de

## Der Onlineshop für Traktorteile

Motor



### Dichtungshalter Ventildeckelmutter - IHC (3138637R1)

Artikelnummer:

982199

OEM-Vergleichsnummer\*:

3138637R1

 Lagernd  
Lieferfrist 1-3 Tage

**5,40 €**

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



Dichtungshalter (3138637R1)

- Ø Bohrung = 8mm
- Ø innen = 15mm
- Ø außen = 18mm

passend für die IHC Traktoren

- Schleppertypen: 353, 383, 423, 453, 433, 533, 633, 540, 640, 523, 553, 3210, 3220, 440, 395, 495, 385, 484, 485  
Motortypen: D-155, D-179
- Schleppertypen: 733, 833, 740, 840, 554, 624, 644, 654, 724, 824, 743, 744, 745, 844, 844S, 585, 595, 685, 695, 795, 885, 895, 995, 845, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240  
Motortypen: D-206, D-239, D-246, D-268
- Schleppertypen: 946, 1046, 955, 1055, 956, 1056  
Motortypen: D 310, D 358

### Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.



**Dichtung Ventildeckelmutter - IHC (3138638R1)**

Artikel-Nr: 1202278

**2,15 €**

---

Schlepper-Teile.de  
Frankfurter Straße 14  
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60  
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629  
E-Mail: [info@schlepper-teile.de](mailto:info@schlepper-teile.de)

Öffnungszeiten:  
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr  
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr