


Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Hydraulik



Dichtung Hydraulikpumpe (0.041.1154.0)

Artikelnummer:

12525320


OEM-Vergleichsnummer*:

0.041.1154.0

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

9,82 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



Dichtung für Hydraulikpumpe (0.041.1154.0)

passend für die Same Traktoren

- Serie: Buffalo
Buffalo 130
- Serie: Centauro
Centauro 70 Special
- Serie: Centurion
Centurion 75 Special
- Serie: Condor
Condor 55
- Serie: Jaguar
95 Export
- Serie: Leopard
Leopard 85, Leopard 90 Turbo
- Serie: Mercury
Mercury 85SP
- Serie: Minitaurus
Minitaurus 60
- Serie: Taurus
Taurus 60 Export
- Serie: Tiger
Tiger Six 105 Export

Zugehörige Artikel

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.



Bosch Hydraulikpumpe (0510525311)

Artikel-Nr: 12525311

289,00 €



Bosch Hydraulikpumpe (0510525311) - Steyr (2.4529.430.0/10)

Artikel-Nr: 12525311.1

289,00 €



Hydraulikpumpe 0510525311

Artikel-Nr: 815525311

152,90 €

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr