



Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Hubwerk



Dichtring Hubwelle - Massey Ferguson (1441521X1)

Artikelnummer:

3068621

OEM-Vergleichsnummer*:

1441521X1

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

9,10 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Dichtring für Hubwelle (1441521X1)

- Ø innen = 60mm

passend für die Massey Ferguson Traktoren

- Serie: 100
154, 154C, 154F, 154S, 154V, 164TF, 164TS, 164TV, 174, 174C, 174F, 174S, 174V, 184, 184F, 184S, 194, 194C, 194F, 194S
- Serie: 1000
1007, 1104
- Serie: 200
234C, 234CF, 234S, 244CF, 253 (Italy), 253 (UK), 254, 254C, 254CF, 254S, 263 (UK), 273, 274, 274C, 274CF, 274S, 274SK, 283, 284, 284S, 293, 294, 294C, 294S
- Serie: 300
333, 353, 353LX, 353S, 354AP, 354AQ, 354F, 354FP, 354FP(X), 354FQ, 354GE, 354GE(X), 354S, 354SP, 354SP(X), 354SQ, 354V, 354VQ, 356CF, 364AP, 364AQ, 364CF, 364F, 364FP, 364FQ, 364GE, 364S, 364SP, 364SQ, 364V, 364VQ, 367CF, 373, 373LX, 373S, 374AP, 374AP(X), 374AQ, 374F, 374FP, 374FP(X), 374FQ, 374GE, 374GE(X), 374H, 374S, 374SP, 374SP(X), 374SQ, 374V, 374VQ, 376C, 377, 383, 383LX, 383S, 384AP, 384AP(X), 384AQ, 384F, 384FP, 384FP(X), 384FQ, 384GE, 384GE(X), 384S, 384SP, 384SP(X), 384SQ, 384V, 384VQ, 387, 393, 393LX, 393S, 393TLX, 394AP, 394AP(X), 394AQ, 394C, 394F, 394FP, 394FP(X), 394FQ, 394GE, 394GE(X), 394H, 394S, 394SP, 394SP(X), 394SQ, 396, 397
- Serie: 3200-3300
3210FP(X), 3210GE(X), 3210SP(X), 3220AP(X), 3220FP(X), 3220GE(X),

3220SP(X), 3225AP(X), 3225FP(X), 3225GE(X), 3225SP(X), 3235AP(X),
3235FP(X), 3235GE(X), 3235SP(X)

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr