

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Vorderachse



Buchse



Lager



Dichtring



Achsschenkel Reparatur Satz - David Brown

Artikelnummer:

65214

OEM-Vergleichsnummer*:

K15594, 217408, K33682, K11598, K26231

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

39,15 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Achsschenkel - Reparatursatz (K15594)

- 2x Buchse (K11598, K262931)
Ø innen = 35mm
Ø außen = 38mm
Höhe = 38mm
- 1x Druckscheibe (K33682)
Ø innen = 35mm
Ø außen = 55mm
Stärke = 5mm
- 1x O-Ring (2385226, K15594)

passend für die David Brown Traktoren

- Serie: 800
880, 885
- Serie: 90
1190, 1290, 1390
- Serie: 900
990(AD4/47) (Obstgarten typ), 990(AD4/49), 995, 996 (Obstgarten typ)
- Serie: 94
1194, 1294, 1394

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr