

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor



Zylinderkopfdichtung - Massey Ferguson (3638294M1)

Artikelnummer:

64442

OEM-Vergleichsnummer*:

7498M1, 3638294M1, 3681E008, 3681E012, 3681E014, 3681E016, 3681E034, 4222124M1, 70998194,

 **Lagernd**
Lieferfrist 1-3 Tage

30,40 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Zylinderkopfdichtung

passend für Massey Ferguson Traktoren

- Serie: 100
168 (2te Serie Bohrung 104.20mm), 168F, 168S, 174 (2te Serie Bohrung 104.20mm), 174C (2te Serie Bohrung 104.20mm), 174F (2te Serie Bohrung 104.20mm), 174S (2te Serie Bohrung 104.20mm), 174V (2te Serie Bohrung 104.20mm), 175 (2te Serie Bohrung 104.20mm), 175S (2te Serie Bohrung 104.20mm), 184 (2te Serie Bohrung 104.20mm), 184F (2te Serie Bohrung 104.20mm), 184S (2te Serie Bohrung 104.20mm), 194 (Ohne Flammenschutzring), 194C (Ohne Flammenschutzring), 194F (Ohne Flammenschutzring), 194S (Ohne Flammenschutzring)
- Serie: 1000
1004T (2te Serie Bohrung 104.20mm), 1007
- Serie: 200
255 (USA) (2te Serie Bohrung 104.20mm), 265 (2te Serie Bohrung 104.20mm), 273 (2te Serie Bohrung 104.20mm), 274 (2te Serie Bohrung 104.20mm), 274C (2te Serie Bohrung 104.20mm), 274CF (2te Serie Bohrung 104.20mm), 274S (2te Serie Bohrung 104.20mm), 274SK (2te Serie Bohrung 104.20mm), 275 (2te Serie Bohrung 104.20mm), 275E, 283 (2te Serie Bohrung 104.20mm), 284 (2te Serie Bohrung 104.20mm), 284S (2te Serie Bohrung 104.20mm), 290 (Ohne Flammenschutzring), 290E, 293 (Ohne Flammenschutzring), 294 (Ohne Flammenschutzring), 294C (Ohne Flammenschutzring), 294S (Ohne Flammenschutzring)
- Serie: 200 (Brazil & South Africa)
265 (2te Serie Bohrung 104.20mm), 275, 275 Advanced, 283, 283 Advanced, 290, 290 Advanced, 292, 292 Advanced
- Serie: 300
362, 362N, 365, 367CF, 372N, 373, 373LX, 373S, 374AP, 374AP(X),

374AQ, 374F, 374FP, 374FP(X), 374FQ, 374GE, 374GE(X), 374H, 374S, 374SP, 374SP(X), 374SQ, 374V, 374VQ, 375, 375E, 376C, 376CF, 376XCF, 377, 382N, 383, 383LX, 383S, 384AP, 384AP(X), 384AQ, 384F, 384FP, 384FP(X), 384FQ, 384GE, 384GE(X), 384S, 384SP, 384SP(X), 384SQ, 384V, 384VQ, 387, 390, 390E, 390T, 393, 393LX, 393S, 393TLX, 394AP, 394AP(X), 394AQ, 394C, 394F, 394FP, 394FP(X), 394FQ, 394GE, 394GE(X), 394H, 394S, 394SP, 394SP(X), 394SQ, 394TAQ, 396C, 396CF, 396CT, 397, 397T, 398

- Serie: 3000
3050 (2te Serie Bohrung 104.20mm), 3055, 3060, 3065, 3065S, 3070
- Serie: 3200-3300
3220AP(X), 3220FP(X), 3220GE(X), 3220SP(X), 3225AP(X), 3225FP(X), 3225GE(X), 3225SP(X), 3235AP(X), 3235FP(X), 3235GE(X), 3235SP(X)
- Serie: 400 (Brazil & South Africa)
435, 440, 445, 460
- Serie: 500
565 (2te Serie Bohrung 104.20mm), 575 (2te Serie Bohrung 104.20mm)
- Serie: 5200 (Brazil)
5275, 5285, 5290
- Serie: 5300 (Brazil)
5300, 5310, 5335, 5340, 5355, 5360
- Serie: 600
675 (2te Serie Bohrung 104.20mm), 690 (Ohne Flammenschutzring), 698T (2te Serie Bohrung 104.20mm)
- Serie: 600 (Brazil & South Africa)
610, 610 Turbo, 620
- Industrieschlepper Serie:
60HX, 60HX-T
- Mähdrescher Serie:
20XP (U027774M->)
- Teleskoplader Serie:
24T

passend für die Motoren

- AT4.236 - Perkins

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr