

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor



Ventilsatz 45° Ventilwinkel - Massey Ferguson - Perkins Motor AD3.152

Artikelnummer:

30393

OEM-Vergleichsnummer*:

4224157M91, B3903, U5VK0141

 In Kürze versandfertig
Lieferfrist 5-10 Tage

84,25 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Ventilsatz mit einem Ventilwinkel von 45° für die Motoren

- AD3.152 - Perkins

In dem Ventilsatz sind folgende Ersatzteile enthalten:

- 3x Einlassventile
- 3x Auslassventile
- 6x Ein- und Auslassführungen
- 3x Ventildfedern
- 12x Ventilkeile

z.B. passend für die Massey Ferguson Traktoren

- Serie: 100
133 (->U584638F Ventilwinkel 45°), 134C (->U584638F Ventilwinkel 45°), 134V (->U584638F Ventilwinkel 45°), 135 (->U584638F Ventilwinkel 45°), 135V (->U584638F Ventilwinkel 45°), 140 (->U584638F Ventilwinkel 45°), 145 (->U584638F Ventilwinkel 45°), 145S (->U584638F Ventilwinkel 45°), 145V (->U584638F Ventilwinkel 45°), 148 (->U584638F Ventilwinkel 45°), 150 (->U584638F Ventilwinkel 45°), 152 (->U584638F Ventilwinkel 45°), 152F (->U584638F Ventilwinkel 45°), 152S (->U584638F Ventilwinkel 45°), 152V (->U584638F Ventilwinkel 45°), 154 (->U584638F Ventilwinkel 45°), 154C (-

>U584638F Ventilwinkel 45°), 154F (->U584638F Ventilwinkel 45°), 154S (->U584638F Ventilwinkel 45°), 154V (->U584638F Ventilwinkel 45°)

- Serie: 200
230 (->U584638F Ventilwinkel 45°), 233 (->U584638F Ventilwinkel 45°), 234C (->U584638F Ventilwinkel 45°), 234CF (->U584638F Ventilwinkel 45°), 234S (->U584638F Ventilwinkel 45°), 235 (->U584638F Ventilwinkel 45°), 240 (->U584638F Ventilwinkel 45°), 244CF (->U584638F Ventilwinkel 45°), 245 (->U584638F Ventilwinkel 45°), 250 (->U584638F Ventilwinkel 45°), 253 (Italy) (->U584638F Ventilwinkel 45°), 254 (->U584638F Ventilwinkel 45°), 254C (->U584638F Ventilwinkel 45°), 254CF (->U584638F Ventilwinkel 45°), 254S (->U584638F Ventilwinkel 45°), 255 (->U584638F Ventilwinkel 45°)
- Serie: 2200
2205 (->U584638F Ventilwinkel 45°)
- Serie: 300
333 (->U584638F Ventilwinkel 45°), 334V (->U584638F Ventilwinkel 45°), 340 (->U584638F Ventilwinkel 45°), 342 (->U584638F Ventilwinkel 45°), 350 (->U584638F Ventilwinkel 45°), 353 (->U584638F Ventilwinkel 45°), 353LX (->U584638F Ventilwinkel 45°), 353S (->U584638F Ventilwinkel 45°), 354AP (->U584638F Ventilwinkel 45°), 354AQ (->U584638F Ventilwinkel 45°), 354F (->U584638F Ventilwinkel 45°), 354FP (->U584638F Ventilwinkel 45°), 354FP(X) (->U584638F Ventilwinkel 45°), 354FQ (->U584638F Ventilwinkel 45°), 354GE (->U584638F Ventilwinkel 45°), 354GE(X) (->U584638F Ventilwinkel 45°), 354S (->U584638F Ventilwinkel 45°), 354SP (->U584638F Ventilwinkel 45°), 354SP(X) (->U584638F Ventilwinkel 45°), 354SQ (->U584638F Ventilwinkel 45°), 354V (->U584638F Ventilwinkel 45°), 354VQ (->U584638F Ventilwinkel 45°), 356CF (->U584638F Ventilwinkel 45°)
- Serie: 3200-3300
3210FP(X) (->U584638F Ventilwinkel 45°), 3210GE(X) (->U584638F Ventilwinkel 45°), 3210SP(X) (->U584638F Ventilwinkel 45°)
- Serie: 500
550 (->U584638F Ventilwinkel 45°)
- Industrieschlepper
Serie:
20 (->U584638F Ventilwinkel 45°), 203 (->U584638F Ventilwinkel 45°), 205 (->U584638F Ventilwinkel 45°), 20B (->U584638F Ventilwinkel 45°), 20C (->U584638F Ventilwinkel 45°), 20D (->U584638F Ventilwinkel 45°), 20E (->U584638F Ventilwinkel 45°), 20F (->U584638F Ventilwinkel 45°), 2135 (->U584638F Ventilwinkel 45°), 2203 (->U584638F Ventilwinkel 45°), 30B (->U584638F Ventilwinkel 45°), 30E (->U584638F Ventilwinkel 45°), 30H (->U584638F Ventilwinkel 45°), 40 (->U584638F Ventilwinkel 45°)

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.