

# Schlepper-Teile.de

## Der Onlineshop für Traktorteile

Elektrik



### Magnetschalter Anlasser - David Brown 1200, 1210, 1212, 1410, 1412

Artikelnummer:

629405-1

OEM-Vergleichsnummer\*:

3062380R91, 76458, 76474, 76490, 76498, 76538, 76712, 76727, 76794, 76808, TOB100, TOB151, TOB153

 Lagernd  
Lieferfrist 1-3 Tage

**59,40 €**

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



Magnetschalter für Anlasser

- Lucas TOB154, TOB153, TOB152, TOB151, TOB100, 76808, 76794, 76759, 76758, 76748, 76727, 76712, 76540, 76538, 76498, 76490, 76478, 76474, 76458, 3062380R91

passend für die David Brown Traktoren

- Serie: 1200  
1200, 1210, 1212
- Serie: 1400  
1410, 1412
- Serie: 700  
770, 775, 780
- Serie: 800  
850, 880, 885, 885G, 885N, 890
- Serie: 90  
1190, 1290, 1390, 1490, 1690, 1690T
- Serie: 900  
900, 950, 990(AD4/47), 995, 996
- Serie: 94  
1194, 1294, 1394, 1394T, 1494, 1594, 1694
- Serie: D  
25D, 28D, 30D, 50D

---

### **Zugehörige Artikel**

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

---

---

Schlepper-Teile.de  
Frankfurter StraÙe 14  
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60  
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629  
E-Mail: [info@schlepper-teile.de](mailto:info@schlepper-teile.de)

Öffnungszeiten:  
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr  
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr