

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Kraftstoffsystem



Kraftstoffpumpe - Landini (3637288M91, 4222094M91)

Artikelnummer:

301003.2

OEM-Vergleichsnummer*:

12641406, 35273, ULPK0018, 352732X1, 12641408, 2641408, 2641406, 3637288M91, 4222094M91

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

26,95 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Kraftstoffförderpumpe mit Schauglas und Dichtung (3637288M91, 4222094M91)

passend für die Landini Traktoren

- Serie: 30
4530V, 5530F, 5530L, 5530V, 5830
- Serie: 40
5840
- Serie: 500
5500
- Serie: 60
4560V, 5560F, 5560L, 5560V, 5860
- Serie: 70
5870
- Serie: Advantage
55F, 55FP, 55GE, 55GT, 55GTP, 55L, 55LP, 55V
- Serie: Blizzard
Blizzard 50
- Serie: Cingolati
C4500, C4830, C5500, C5830, CF4830, CF5030, CF5830
- Serie: Globus
Globus 50
- Serie: Prima
4000Special, 5000DT, 5000R-N, 5000R-S, 5000Special
- Serie: Trekker
CF55
- Serie: Trekker F
Trekker 50F, Trekker 55F

passend für die Motoren

- A3.144 - Perkins
- A3.152 - Perkins
- AD3.152 - Perkins

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter StraÙe 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr