

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Elektrik

Zündschloss - Ford (81871583, E7NN11N501AC)

Artikelnummer:

65662

OEM-Vergleichsnummer*:

81871583, E7NN11N501AC



 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

13,90 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



Zündschloss

- Anschlüsse = 5
- 4 Schaltstellungen
 - 0 = Zündung aus
 - 1 = Standlicht
 - 2 = Zündung an
 - 3 = Vorglühen
 - 4 = Motor Starten
- Einbaudurchmesser = 19mm
- 81871583, E7NN11N501AC

passend für die Ford Traktoren

- Serie: 00
 - 2100 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 2300 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 3100 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 3300 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 3600 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 3900 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 4100 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 4200 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 4400 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 4600 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 5100 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 5200 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 5600 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 5700 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 5900 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 6600 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 6700 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 7100 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 7600 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 7700 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 8700 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 9700 (ab 4/76 ohne Kaltstart)
- Serie: 000
 - 2000 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 2600 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 3000 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 4000 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 5000 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 7000 (ab 4/76 ohne Kaltstart)

- Serie: 10
2110 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 2310 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 2610 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 2810 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 2910 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 3310 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 3610 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 3910 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 4110 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 4610 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 5110 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 5610 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 5610S (ab 4/76 ohne Kaltstart), 6410 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 6610 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 6610S (ab 4/76 ohne Kaltstart), 6710 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 6810 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 6810S (ab 4/76 ohne Kaltstart), 7410 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 7610 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 7610S (ab 4/76 ohne Kaltstart), 7710 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 7810 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 7810S (ab 4/76 ohne Kaltstart), 7910 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 8210 (ab 4/76 ohne Kaltstart)
- Serie: 30
3230 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 3930 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 4130 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 4630 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 4830 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 5030 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 8530 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 8630 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 8730 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 8830 (ab 4/76 ohne Kaltstart)
- Serie: Rice
2150 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 3150 (ab 4/76 ohne Kaltstart)
- Serie: Skidded
3190 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 4190 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 5190 (ab 4/76 ohne Kaltstart)
- Industrieschlepper Serie:
2120 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 231 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 233 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 3120 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 333 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 335 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 3400 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 3500 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 4140 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 420 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 4450 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 4500 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 4550 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 5550 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 6550 (ab 4/76 ohne Kaltstart), 7550 (ab 4/76 ohne Kaltstart)
- TW10, TW15, TW20, TW25, TW30, TW35, TW5

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter StraÙe 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr