

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Dreipunkt



Dichtsatz für Unterlenkerwelle - IHC 1055, 955, 1056, 956

Artikelnummer:

25668318

OEM-Vergleichsnummer*:

3220155R1

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

227,29 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Dichtsatz für Unterlenkerwelle (1 Satz pro Seite)

- Beinhaltet:
 - 1x Lager (3220157R1, 3220157R91)
 - 1x Dichtung (3220159R1)
 - 1x Ring (3220160R1)
 - 1x Dichtringhalter (3220158R1)
 - 1x Scheibe (3223885R1)

passend für die IHC Traktoren

- Serie: 55
1055, 1055XL, 955, 955XL
- Serie: 56
1056, 1056XL, 956, 956XL

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter StraÙe 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr