

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Vorderachse



Gelenkgehäuse rechts - Fendt (F174300020130)

Artikelnummer:

22640015

OEM-Vergleichsnummer*:

F174300020130

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

299,00 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



Gelenkgehäuse (F174300020130)

- Seite = in Fahrtrichtung RECHTS
- für ZF Achse APL1351, APL1251

passend für die Fendt Traktoren

- Serie: Farmer 100
102 (APL1251), 102LS (APL1251), 102LSA (APL1251), 102S (APL1251), 102SA (APL1251), 103 (APL1251), 103LS (APL1251), 103LSA (APL1251), 103S (APL1251), 103SA (APL1251), 104LS (APL1251), 104LSA (APL1251), 104S (APL1251), 104SA (APL1251), 105 (APL1251), 105LS (APL1251), 105LSA (APL1251), 105S (APL1251), 105SA (APL1251), 106LS (APL1251), 106LSA (APL1251), 106S (APL1251), 106SA (APL1251), 108LS (APL1251), 108LSA (APL1251), 108S (APL1251), 108SA (APL1251)
- Serie: Farmer 300
300LSA (APL1251), 303LS (APL1251), 304LS (APL1251), 304LSA (APL1251), 305LS (APL1251), 305LSA (APL1251), 306LS (APL1251), 306LSA (APL1251), 307 (APL1251), 307C (APL1251), 307LS (APL1251), 307LSA (APL1251), 308 (APL1251), 308C (APL1251), 308LS (APL1251), 308LSA (APL1251), 309 (APL1251), 309C (APL1251), 309LS (APL1251), 309LSA (APL1251), 310 (APL1251), 310LSA (APL1251), 311 (APL1251), 311LSA (APL1251), 312 (APL1251), 312LSA (APL1251)

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr