

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor



Kolbenringsatz 4 Ringe (4181A009) - Massey Ferguson

Artikelnummer:

303413


OEM-Vergleichsnummer*:

4181A009, 86778, 41158038, 4181A009, 740535M91, 745758M91, 747041M91, 747041Z91, 86778

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

17,97 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



Kolbenringsatz mit 4 Ringen

- Ø Bohrung = 101,50mm

passend für die Massey Ferguson Traktoren

- Serie: 100
178 (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring), 185 (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring), 188 (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring), 194 (-> U839079J - Kolben 4 Ringe), 194C (-> U839079J - Kolben 4 Ringe), 194F (-> U839079J - Kolben 4 Ringe), 194S (-> U839079J - Kolben 4 Ringe)
- Serie: 200
285 (-> U839079J - Kolben 4 Ringe), 290 (-> U839079J - Kolben 4 Ringe), 290E (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring), 293 (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring), 294 (-> U839079J - Kolben 4 Ringe), 294C (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring), 294S (-> U839079J - Kolben 4 Ringe)
- Serie: 300
382N (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring), 390 (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring), 390E (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring), 393 (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring), 393LX (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring), 393S (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring), 394AP (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring), 394AP(X) (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring), 394AQ (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring), 394C (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring), 394F (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring), 394FP (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring),

394FP(X) (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring), 394FQ (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring), 394GE (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring), 394GE(X) (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring), 394H (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring), 394S (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring), 394SP (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring), 394SP(X) (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring), 394SQ (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring), 396C (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring), 396CF (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring), 397 (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring)

- Serie: 3000

3055 (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring), 3060 (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring)

- Serie: 3200-3300

3235AP(X) (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring), 3235FP(X) (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring), 3235GE(X) (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring), 3235SP(X) (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring)

- Serie: 500

590 (-> U839079J - Kolben 4 Ringe)

- Serie: 600

690 (-> U839079J - Kolben 4 Ringe)

- Industrieschlepper Serie:

20 (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring), 50EX (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring), 50HX (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring), 50HX-S (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring), 50HX-T (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring), 60H (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring), 60H-S (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring)

- Mähdrescher Serie:

430 (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring), 440 (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring), 487 (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring), 506 (-> U839079j 4 Kolbenringe / mit Flammring)

passend für die Motoren

- A4.248 - Perkins

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr